

### Situação escolar 2023 - Fase 01

#### Instruções

O Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria Estadual da Educação e Cultura, com o objetivo de aprimorar os serviços educacionais e proporcionar um ambiente agradável, seguro, propício para a aprendizagem, solicita o preenchimento do DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ESCOLAR - DISES, a fim de obter informações sobre a infraestrutura escolar/insumos e equipamentos e, a partir da verificação das necessidades e desafios levantados, implementar ações de melhorias.

Para que o DIAGNÓSTICO reflita bem a realidade, é fundamental que seja preenchido com a participação da comunidade escolar. Não se trata apenas de responder e preencher os campos, mas de refletir sobre as informações e dados da escola, pois muito mais importante do que as respostas em si, são as discussões e proposições que são geradas a partir das questões levantadas. É fundamental que seja criado um Grupo de Trabalho, que contenha principalmente membros do Conselho Escolar, que deve avaliar cuidadosamente cada questão e debatê-las e consolidar o diagnóstico.

Para os indicadores do DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ESCOLAR – DISES, consta variáveis para cada um deles e 4 Níveis/Categoria, descritos na tabela abaixo:

NÍVEL/CATEGORIA	DESCRIÇÃO
<b>Inexistente</b>	Estrutura inexistente na unidade escolar.
<b>Elementar</b>	Ambientes/equipamentos existem, mas compartilhada com outras funções. Funciona com deficiências.
<b>Básico</b>	Ambiente escolar com uma estrutura física básica. Equipamentos simples e funcionais.
<b>Adequado</b>	A infraestrutura/equipamentos atendem às necessidades dos alunos e professores.

#### Informações da escola

<b>Nome da escola:</b> Escola de Referência em Ensino Médio Professor Vicente Monteiro	<b>UF:</b> PE	<b>Município:</b> CARUARU
<b>Logradouro:</b> Praça Dr. Júlio de Melo, s/n	<b>Bairro:</b> Nossa Senhora das Dores	<b>CEP:</b> 55002-360
<b>GRE - Gerência Regional de Ensino:</b> Agreste Centro Norte - Caruaru	<b>Telefone:</b> 81-37199487	<b>Nome gestor escolar:</b> GIANE PEREIRA DA SILVA

#### 1 - DADOS CADASTRAIS

CARACTERIZAÇÃO
<b>Dependência administrativa</b> <input type="radio"/> Municipal <input checked="" type="radio"/> Estadual <input type="radio"/> Federal
<b>Localização</b> <input checked="" type="radio"/> Urbana <input type="radio"/> Rural
<b>Localização diferenciada</b> <input type="radio"/> Área remanescente de quilombola <input type="radio"/> Área assentamento <input type="radio"/> Terra indígena <input checked="" type="radio"/> Não se aplica <input type="radio"/> Outro
<b>Natureza da ocupação do prédio</b> <input checked="" type="radio"/> Próprio <input type="radio"/> Alugado <input type="radio"/> Cedido <input type="radio"/> Conveniado <input type="radio"/> Comodato <input type="radio"/> Compartilhado
<b>Entidade proprietária do imóvel</b> <input type="radio"/> Federal <input checked="" type="radio"/> Estadual <input type="radio"/> Municipal <input type="radio"/> Particular
<b>Documento de propriedade</b> <input checked="" type="radio"/> Não existe <input type="radio"/> Existe
<b>Unidade executora</b> <input type="radio"/> Associação de pais e mestres <input checked="" type="radio"/> Conselho Escolar <input type="radio"/> Caixa escolar <input type="radio"/> Não existe <input type="radio"/> Outra
<b>A escola recebeu investimento do governo estadual em 2022 para aplicar em melhorias na infraestrutura?</b> <input type="radio"/> Não <input checked="" type="radio"/> Sim <b>Qual foi o valor?</b> 199,237.50
<b>A escola recebeu investimento do governo estadual em 2022 para aplicar em aquisições de insumos/equipamentos?</b> <input type="radio"/> Não <input checked="" type="radio"/> Sim <b>Qual foi o valor?</b> 199.237,50
OCUPAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Total de Turmas</b> -
<b>Total de Matrículas</b> -
<b>Total de Profissionais de Educação</b> -
<b>Total de Crianças com NEE (Educação Especial)</b> -
OCUPAÇÃO - ENSINO MÉDIO
<b>Total de Turmas</b> 13
<b>Total de Matrículas</b> 479
<b>Total de Profissionais de Educação</b> 29

<b>Total de Crianças com NEE (Educação Especial)</b> 09
--

<b>2 - CONDIÇÕES DO ESTABELECIMENTO</b>
<b>INTERVENÇÕES</b>
Ano de construção
Ano da última ampliação
Ano da Última reforma/recuperação
<b>DIMENSÕES</b>
Área do terreno (m² ) 5939
Área construída (m² ) 1507
Área disponível para ampliação ( m² ) 4432
Área de capinação (m²) 800
<b>INFRAESTRUTURA BÁSICA/ACESSO A SERVIÇOS</b>
<b>Abastecimento de água</b> ( ) Inexistente ( ) Fonte/Rio/Cacimba ( ) Poço artesiano ( X ) Rede pública ( ) Carro Pipa
<b>Abastecimento de energia elétrica</b> ( ) Inexistente ( ) Gerador ( X ) Rede pública ( ) Rede pública/ Energia solar/ Eólica
<b>Qual o tipo de fornecimento</b> ( ) Monofásico ( ) Bifásico ( X ) Trifásico
<b>Serviço de esgoto</b> ( ) Inexistente ( ) Fossa ( X ) Rede pública/fossa ( ) Outro
<b>Coleta de lixo</b> ( X ) Coleta periódica ( ) Enterra ( ) Queima ( ) Joga em outra área ( ) Outro destino
<b>3 - INSTALAÇÕES DO PRÉDIO</b>

**INDICADOR/INSTALAÇÕES DO PRÉDIO**

**Entrada da escola**

( ) Inexistente ( **X** ) Básico ( ) Adequado ( ) Elementar

**Fachada frontal**

( ) Inexistente ( **X** ) Básico ( ) Adequado ( ) Elementar

**Calçada (acesso à escola)**

( ) Inexistente ( **X** ) Básico ( ) Adequado ( ) Elementar

**Recepção**

( ) Inexistente ( ) Básico ( **X** ) Adequado ( ) Elementar

**Sala diretoria**

( ) Inexistente ( ) Básico ( **X** ) Adequado ( ) Elementar

**Sala de secretaria**

( ) Inexistente ( ) Básico ( **X** ) Adequado ( ) Elementar

**Sala de professor**

( ) Inexistente ( **X** ) Básico ( ) Adequado ( ) Elementar

**Sala de supervisão escolar**

( ) Inexistente ( ) Básico ( **X** ) Adequado ( ) Elementar

**Sala de orientação escolar**

( **X** ) Inexistente ( ) Básico ( ) Adequado ( ) Elementar

**Sala de coordenação financeira**

( **X** ) Inexistente ( ) Básico ( ) Adequado ( ) Elementar

**Almoxarifado**

( ) Inexistente ( **X** ) Básico ( ) Adequado ( ) Elementar

**Despensa**

( ) Inexistente ( **X** ) Básico ( ) Adequado ( ) Elementar

**Cozinha**

( ) Inexistente ( ) Básico ( ) Adequado ( **X** ) Elementar

**Refeitório**

( **X** ) Inexistente ( ) Básico ( ) Adequado ( ) Elementar

**Banheiros**

( ) Inexistente ( ) Básico ( **X** ) Adequado ( ) Elementar

**Circulação entre os blocos**

( ) Inexistente ( **X** ) Básico ( ) Adequado ( ) Elementar

**Qual material usado nas paredes da entrada/fachada da escola**

( ) Cerâmica ( ) Pintura ( **X** ) Mista

**4 - ESPAÇOS PEDAGÓGICOS**

INDICADOR/ESPAÇOS PEDAGÓGICOS
<b>Sala de aula</b> <input type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Sala de xadrez</b> <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Sala multiuso / sala multimeios</b> <input type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Biblioteca/sala de leitura</b> <input type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Laboratório de informática</b> <input type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Laboratório de matemática</b> <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Laboratório biologia/ciências</b> <input type="checkbox"/> Inexistente <input checked="" type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Sala de dança</b> <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Sala de recursos multifuncionais</b> <input type="checkbox"/> Inexistente <input checked="" type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Laboratório de língua: Inglesa</b> <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Laboratório de língua: Espanhola</b> <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Laboratório de língua: Libras</b> <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Laboratório de língua: Francesa</b> <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Quadra coberta</b> <input type="checkbox"/> Inexistente <input checked="" type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Quadra descoberta</b> <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Piscina</b> <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Auditório</b> <input type="checkbox"/> Inexistente <input checked="" type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Ano de construção da quadra coberta</b> 2006
<b>Possui banheiros na quadra coberta</b> <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim
<b>Possui arquibancada na quadra coberta</b> <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim
<b>Ano de construção da quadra descoberta</b> -
<b>Possui banheiros na quadra descoberta</b> <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim
<b>Possui arquibancada na quadra descoberta</b> <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim

INDICADOR/AMBIENTE PRAZEROSO
<b>Pátio coberto</b> <input type="checkbox"/> Inexistente <input checked="" type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Jardins/ área verde</b> <input type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Banheiro com chuveiro</b> <input type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input checked="" type="checkbox"/> Elementar
<b>Parque infantil</b> <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Área de convivência</b> <input type="checkbox"/> Inexistente <input checked="" type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Sala – Grêmio Estudantil</b> <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Se a escola está localizada em Terra indígena, há espaço específico para exposição de pinturas, esculturas, cerâmicas e apresentações de danças e rituais indígenas?</b> <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Informação complementar</b> Solicitamos a Implantação de rampas de acessibilidade nas áreas comuns e no acesso a quadra e auditório da nossa Escola, através de ofícios encaminhados a Gerência Regional de Ensino Agreste Centro Norte

6 - PREVENÇÃO DE DANOS
INDICADOR/PREVENÇÃO DE DANOS AO PATRIMÔNIO E ÀS PESSOAS
<b>Sistema de proteção contra incêndio/extintores</b> <input type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input checked="" type="checkbox"/> Elementar
<b>Iluminação do lado de fora da escola</b> <input type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Muro/Grades ou Cercas</b> <input type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Sistema de monitoramento/câmera de vigilância, alarmes</b> <input type="checkbox"/> Inexistente <input checked="" type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Sinalização de segurança indicando rotas de evacuação</b> <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Segurança no trânsito: faixa de pedestre e sinais de trânsito adequado durante os horários de entrada e saída</b> <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar
<b>Sistema de proteção contra descargas atmosféricas</b> <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Elementar

7 - ACESSIBILIDADE
--------------------

INDICADOR/ACESSIBILIDADE
<b>Dependências e vias adequadas a alunos com deficiência</b> ( ) Inexistente ( ) Básico ( ) Adequado ( <b>X</b> ) Elementar
<b>Acesso (porta, portão etc.) à escola tem largura igual ou superior a 80 cm</b> ( ) Inexistente ( <b>X</b> ) Básico ( ) Adequado ( ) Elementar
<b>Placa informativa, com boa visibilidade indicando o nome dos ambientes da escola</b> ( ) Inexistente ( ) Básico ( <b>X</b> ) Adequado ( ) Elementar
<b>Comunicação visual e tátil</b> ( ) Inexistente ( ) Básico ( ) Adequado ( <b>X</b> ) Elementar
<b>Barras de apoio</b> ( ) Inexistente ( <b>X</b> ) Básico ( ) Adequado ( ) Elementar
<b>Rampas</b> ( ) Inexistente ( <b>X</b> ) Básico ( ) Adequado ( ) Elementar
<b>Sanitário adequado a aluno com deficiência</b> ( ) Inexistente ( ) Básico ( <b>X</b> ) Adequado ( ) Elementar
<b>O piso da(s) área(s) molhada(s) é antiderrapante</b> ( ) Inexistente ( ) Básico ( <b>X</b> ) Adequado ( ) Elementar
<b>O(s) bebedouro(s) é(são) acessível (is) às crianças e cadeirantes.</b> ( ) Inexistente ( ) Básico ( ) Adequado ( <b>X</b> ) Elementar
<b>Ambiente para atendimento especializado/sala de recurso</b> ( ) Inexistente ( ) Básico ( <b>X</b> ) Adequado ( ) Elementar

8 - GESTÃO SUSTENTÁVEL
INDICADOR/GESTÃO SUSTENTÁVEL
<b>Sistema para coletar água da chuva, por meio de calhas e canaletas conectadas a reservatório</b> ( <b>X</b> ) Inexistente ( ) Básico ( ) Adequado ( ) Elementar
<b>Reaproveitamento de água da chuva para atividades não potáveis como: irrigação de jardins e limpeza externa etc.</b> ( ) Inexistente ( ) Básico ( ) Adequado ( <b>X</b> ) Elementar
<b>Dispositivos que ativam torneira automaticamente</b> ( <b>X</b> ) Inexistente ( ) Básico ( ) Adequado ( ) Elementar
<b>Uso de lâmpada de LED</b> ( ) Inexistente ( ) Básico ( <b>X</b> ) Adequado ( ) Elementar
<b>Sensores de movimento</b> ( ) Inexistente ( ) Básico ( ) Adequado ( <b>X</b> ) Elementar
<b>Energia renovável – painéis solares o</b> ( <b>X</b> ) Inexistente ( ) Básico ( ) Adequado ( ) Elementar